


## ALLEGATO 3

# ALLEGATO FOTOGRAFICO

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPLESSO

### INQUADRAMENTO COMPLESSO



**Note**

Localizzazione satellitare dell'immobile sito in Via Ponzio Cominio 56/1

### STATO CONSERVATIVO AREE ESTERNE COMPLESSO



**Descrizione**

Facciata interno cortile



**Descrizione**

Vialetto di ingresso/uscita



**Descrizione**

Vialetto di ingresso/uscita



**Descrizione**

Facciate interne

#### NOTE GENERALI COMPLESSO

Note

Tecnico incaricato:


Valeria Di Rocco

Data sopralluogo:

01-05/12/2014

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FABBRICATO

### PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE CONI OTTICI FABBRICATO



**Note**

Coni ottici riferiti al fabbricato posto in Via Ponzio Cominio 56/1

### FRONTI PRINCIPALI FABBRICATO



**Descrizione**


Degrado delle tinte e degli intonaci -  
Vista 2





**Descrizione**

Degrado delle tinte e degli intonaci - Vista  
4

**Report Fotografico**




**Report Fotografico**



**Report Fotografico**



**Report Fotografico**






**Report Fotografico**




**Report Fotografico**



**Report Fotografico**



**Report Fotografico**



**Report Fotografico**



**Report Fotografico**



**Report Fotografico**

