

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPLESSO

INQUADRAMENTO COMPLESSO



Note

Il complesso è collocato in via Calpurnio Pisone, 95

STATO CONSERVATIVO AREE ESTERNE COMPLESSO



Descrizione

Pavimentazione su cortile non omogenea




Descrizione

Muretti aiuole lesionati e aiuole non curate

STATO CONSERVATIVO IMPIANTI AREE ESTERNE COMPLESSO



Descrizione
Messa a terra



Descrizione
Illuminazione esterna corpi scala



Descrizione
Citofoni su civico 95



Descrizione
Contatore gas

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FABBRICATO

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE CONI OTTICI FABBRICATO



Note

Inquadramento con individuazione dei coni ottici

FRONTI PRINCIPALI FABBRICATO



Descrizione

Foto 1: fronte nord-ovest -prospetto su via Lucio Mummio



Descrizione

Foto 2: fronte sud-est_ prospetto su via Calpurnio Pisone



Descrizione

Foto 3: fronte nord-est-prospetto su cortile interno (civ. 95)



Descrizione

Foto 4: fronte sud-ovest-prospetto su cortile interno (civ. 83)

Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico

