INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FASCICOLO DELL'IMMOBILE

EXIT one

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPLESSO

INQUADRAMENTO COMPLESSO

Note
Il complesso è collocato in Via Calpurnio Pisone, 80

STATO CONSERVATIVO AREE ESTERNE COMPLESSO

Descrizione
Facciate esterne degradate

Descrizione
Occupazione marciapiede per lavori non completati di messa in sicurezza balconi.

STATO CONSERVATIVO IMPIANTI AREE ESTERNE COMPLESSO

Descrizione
Contatore gas esterno



Descrizione
Ingresso centrale termica

Descrizione
Citofoni civico 80

Descrizione
Ferri a vista su entradosso balconi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FABBRICATO

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE CONI OTTICI FABBRICATO

Note
INQUADRAMENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI CONI OTTICI

FRONTI PRINCIPALI FABBRICATO

Descrizione
Foto 1: Fronte Nord/Ovest-Prospetto su via Calpurnio Pisone

Descrizione
Foto 2: Fronte Nord/Est-Prospetto su Via Publio Cornelio Dolabella

Descrizione

Foto 3: Fronte Sud/Ovest-Prospetto su Piazza Sempronio Asellio

Descrizione

Foto 4: Fronte Sud/Est-Prospetto su Piazza Sempronio Asellio

STATO CONSERVATIVO INVOLUCRO EDILIZIO E FINITURE FABBRICATO

Descrizione

Copertura; pareti, vani accessori e pavimenti in condizione di degrado

Descrizione

Cornicioni balconi lesionati e crepati

Descrizione

Chiostrina interna tra scala B e C

Descrizione

Tettoia nella chiostrina interna

Report Fotografico

Report Fotografico