



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Via Pier Luigi Sagramoso, 25 - ED. B, 00194 - ROMA

Scala : ---

Piano: 1

Interno: 5

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq : 98,80

Anno di costruzione: ante '67

Identificativi catastali:

FOGLIO 239; Part. 159; SUB 656;

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare composta da ingresso, disimpegno, cucina, bagno, tre vani e due balconi.

Pertinenze: NESSUNO

Ubicazione:

Il Fabbricato ricade nella zona Farnesina del Municipio XV. Tale zona è ubicata nella zona settentrionale della città ed è compresa tra i quartieri Della Vittoria e Tor di Quinto. A circa 800 metri è ubicato il piazzale di ponte Milvio in cui sono presenti numerose linee di trasporto pubblico su gomma con diverse linee urbane.

Caratteristiche dell'edificio:

Il fabbricato in cui ricade il bene è parte di un complesso edilizio costituito da due corpi di fabbrica composti da depositi e cantine al piano seminterrato, da negozi al piano terra e da abitazioni ai 5 piani superiori. Le pareti esterne sono rivestite in mattoncini.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Via Pier Luigi Sagramoso, 25 - ED. B, 00194 - ROMA

Scala : ---

Piano: S1

Interno: 5

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq : 4

Anno di costruzione: ante '67

Identificativi catastali:

FOGLIO 239; Part. 159; SUB 655;

Descrizione Unità immobiliare:

Cantina

Pertinenze: PERTINENZA DEL CODICE LOTTO RM0393 BU 324B05

Ubicazione:

Il Fabbricato ricade nella zona Farnesina del Municipio XV. Tale zona è ubicata nella zona settentrionale della città ed è compresa tra i quartieri Della Vittoria e Tor di Quinto. A circa 800 metri è ubicato il piazzale di ponte Milvio in cui sono presenti numerose linee di trasporto pubblico su gomma con diverse linee urbane.

**Caratteristiche dell'edificio:**

Il fabbricato in cui ricade il bene è parte di un complesso edilizio costituito da due corpi di fabbrica composti da depositi e cantine al piano seminterrato, da negozi al piano terra e da abitazioni ai 5 piani superiori. Le pareti esterne sono rivestite in mattoncini.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria