



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Via Damaso Cerquetti, 67, 00194 - ROMA

Scala : B

Piano: 9

Interno: ---

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq : 62,80

Anno di costruzione: 1965

Identificativi catastali:

FOGLIO 455; Part. 108; SUB 197;

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare composta da vari ambienti, bagno e terrazzo.

Pertinenze: NESSUNO

Ubicazione:

La zona è servita da trasporto pubblico su gomma con diverse linee urbane. Il collegamento con le stazioni e la linea metropolitana è assicurato da linee bus entro 20 minuti.

Caratteristiche dell'edificio:

Il fabbricato in cui ricade il bene è costituito da piano seminterrato S1 adibito ad autorimessa e cantine; Piano Terra e otto piani superiori adibiti ad appartamenti e uffici. Le pareti esterne sono rivestite di marmo al piano terra e sono rivestite in mattoncini ai piani superiori.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria