

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE **Corso Corsica 4, '10134 - Torino**

Scala: U

Piano: '06

Interno: '17

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq: 57 mq

Anno di costruzione: 1960

Identificativi catastali:

unità residenziale categoria A3 foglio 1423 particella 72 sub 55

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare di civile abitazione posta al piano sesto raggiungibile da vano scale e ascensore, composta da 3 vani catastali. Internamente l'appartamento è composto da un ingresso con corridoio, 2 camere, cucinino e un bagno e 2 balconi.

Pertinenze:

-

Ubicazione:

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere S

Caratteristiche dell'edificio:

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Corso Corsica 4, '10134 - Torino

Scala: -

Piano: S1

Interno: '21

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq: 7 mq

Anno di costruzione: 1960

Identificativi catastali:

unità secondaria categoria C2 foglio 1423 particella 72 sub 44

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare ad uso cantina posta al piano interrato S1.

Pertinenze:

-

Ubicazione:

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere

Caratteristiche dell'edificio:

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.