

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE **Via Asuncion 40, '10134 - Torino**

Scala: -

Piano: PT

Interno: '02

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq: 53 mq

Anno di costruzione: 1960

Identificativi catastali:

unità commerciale categoria C1 foglio 1423 particella 213 sub 46

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare ad uso negozio posta al piano T, è composta da 2 ambienti contigui, il negozio ed il retro con bagno. E' accessibile da Via Asuncion tramite porta in metallo con vetrina, i locali si sviluppano prevalentemente lungo l'asse nord - sud ma

Pertinenze:

-

Ubicazione:

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere

Caratteristiche dell'edificio:

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.