




COMUNE DI NAPOLI

**Area Tecnica Patrimonio**  
*Servizio Coordinamento dei processi di  
Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio*


**FOTO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA  
SANTA MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE N.1 PIANO 5**



**Foto n. 1- Vista della veranda lignea**



**Foto n. 2- Porta di accesso alla veranda lignea**



**Foto n. 3- Vista della veranda lignea dal vano scala (si nota l'infisso di pertinenza del locale in vendita e la mancanza di veranda coprente dello stesso)**



**Foto n. 4- Vista dell'interno della veranda lignea dal vano scala (lato immobile in vendita)**




Foto n. 5- Vista dell'interno della veranda lignea dal vano scala (lato vano scala)




Foto n. 6- Finestre murate su via Monte di Dio

**Il Dirigente**  
*ing. Giovanni Toscano (\*)*