



COMUNE DI NAPOLI

Area Tecnica Patrimonio

*Servizio Coordinamento dei processi di
Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio*

**FOTO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA
SANTA MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE N.1 PIANO 5**



Foto n. 1- Vista della veranda lignea



Foto n. 2- Porta di accesso alla veranda lignea



Foto n. 3- Vista della veranda lignea dal vano scala (si nota l'infisso di pertinenza del locale in vendita e la mancanza di veranda coprente dello stesso)



Foto n. 4- Vista dell'interno della veranda lignea dal vano scala (lato immobile in vendita)



Foto n. 5- Vista dell'interno della veranda lignea dal vano scala (lato vano scala)



Foto n. 6- Finestre murate su via Monte di Dio

Il Dirigente
ing. Giovanni Toscano ()*

() La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005. Ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che la presente copia su supporto analogico è conforme, in tutte le sue componenti, al documento informatico originale da cui è stato tratto.*